



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondpz@sampo.ru

**Предписание № 188-5/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Петрозаводского городского округа «Детский сад № 127 «Северная сказка», юридический
адрес: 185007 Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 2а

ОГРН 1131001000899 ИНН 1001267094 КПП 100101001

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной
безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Карелия № 188-5 от 04 августа 2017 года Уличева Сергея Владимировича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «10» августа 2017 года по «05» сентября 2017 года заместителем
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Карелия Уличевым Сергеем Владимировичем, заместителем
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Карелия Березиным Артемом Александровичем проведена
плановая выездная проверка объекта защиты (категория высокого риска) - здание,
помещение, территория, имущество Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад № 127
«Северная сказка», расположенного по адресу: 185007 Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 2а

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа
ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Чуевской Ольгой Вячеславовной, заведующим Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского
округа «Детский сад № 127 «Северная сказка»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду не соблюдения одного из следующих условий: 1) В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных №123-ФЗ; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 6, ч. 1 – «Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности», с учетом положений части 4 статьи 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.				
Нарушены требования Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»				
1.	Выходы из лифта осуществляются в поэтажные тамбуры, не отвечающие требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа (заполнения проемов в противопожарных перегородках 1-го типа не противопожарные 2 типа, отсутствует система подпора воздуха при пожаре), при этом дверные проемы в ограждениях лифтовой шахты не защищены противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающимися дверные проемы лифтовых шахт при пожаре.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 140 ч. 2 «При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, не отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, двери шахт лифтов должны иметь предел огнестойкости не ниже чем EI30 (в зданиях высотой не более 28 метров допускается применять двери шахт лифтов, имеющие предел огнестойкости E30). При выходе из лифтов в коридор, лифтовый холл или тамбур, отвечающий требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1-го типа, и при выходе из лифтов на лестничную клетку предел огнестойкости дверей шахт лифтов не нормируется. Условия размещения лифтовых шахт в объемах лестничных клеток определяются нормативными документами по пожарной безопасности», ст.88, ч. 16 «Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45,	01.08.2018	

		автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа».		
2.	Предел огнестойкости и класс пожарной опасности внутренней стены лестничной клетки 61 в свету второго этажа не соответствуют принятой степени огнестойкости здания, и принятому классу конструктивной пожарной опасности здания.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 87 ч. 2 «Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков, и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону», ст. 87 ч. 6 «Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федеральному закону».	01.08.2018	
Нарушены требования нормативных документов по пожарной безопасности				
3.	Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, расположенных в лестничных клетках 31, 39 и 61, 77 здания класса Ф1.1 менее 1,35 м (фактическая ширина 1,30 м).	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.1 «Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, не менее: а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1»; п. 5.2.5 «Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м».	01.08.2018	
4.	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток 39 и 77 здания класса Ф1.1 наружу менее 1,35 м (фактическая ширина 1,2 м – 1,25 м).	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.5 «Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из	01.08.2018	

		лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев».		
5.	Ширина лестничной площадки, расположенной в свету второго этажа в лестничной клетке 31 здания класса Ф1.1 менее 1,35 м (фактическая ширина 1,25 м)	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.2.5 «Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша»	01.08.2018	
6.	Дверь, выходящая на лестничную клетку 31, в открытом положении уменьшает требуемую ширину лестничной площадки и марша.	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.3 «Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать требуемую ширину лестничных площадок и маршей».	01.08.2018	
7.	На путях эвакуации допускается устройство ступеней различной высоты в пределах маршей лестничных клеток.	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.4 «На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки».	01.08.2018	
8.	Лестничные марши в помещениях 31 и 83, при высоте лестниц более 45 см, не имеют ограждений с поручнями.	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.4 «В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами», п. 5.2.2. «Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями».	01.08.2018	
9.	Ширина маршей наружных лестниц 3-го типа, предназначенных для эвакуации людей из здания класса Ф1.1, менее требуемой ширины эвакуационного выхода (двери) на нее, в свету менее 1,35 м	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.1 «Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной	01.08.2018	

	(фактическая ширина 0,92 м – 1,00 м).	клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, не менее: а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1».		
10.	Ширина лестничных площадок наружных лестниц 3-го типа здания класса Ф1.1 менее 1,35 м. (фактическая ширина 1,08 м – 1,10 м).	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.3 СП «Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.».	01.08.2018	
11.	Наружные лестницы 3-го типа размещены не у глухих (без световых проемов) частей стен здания, расположены на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов.	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.2 «Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов».	01.08.2018	
12.	Ширина эвакуационных путей по коридорам при выходах из помещений групповых в холлы 85 на первом этаже и 66 на втором этаже, уменьшенная на половину ширины дверного полотна (0,41 м) при одностороннем расположении дверей, открывающихся из помещений поэтажных групповых в указанные коридоры, в свету менее 1,2 метра (1,16 м). Ширина эвакуационного пути по коридору холла 85 первого этажа, уменьшенная на ширину дверного полотна (0,94 м) при двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений 20, 21 и 33 в коридор холла 85 в свету менее 1,2 метра (1,17 м).	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.3 «При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку»; п. 5.1.1 «Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел.»	01.08.2018	
13.	В коридорах первого и второго этажей здания на путях эвакуации размещены невстроенные шкафы для пожарных кранов, выступающие из плоскости стен	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.3 «В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование,	01.08.2018	

	на высоте менее 2 м.	выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов».		
14.	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек (игровых, спален, раздевалок) в смежные помещения групповых ячеек (игровые, спальни, раздевалки), в холлы, коридоры первого и второго этажей здания, в лестничные клетки, на наружные лестницы 3-го типа (со второго этажа здания), а также наружу (с первого этажа здания) в свету менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. (фактическая ширина 0,8 м - 1,08 м).	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.2.14 «Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.»	01.08.2018	
15.	Высота эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек (игровых, спален, раздевалок) на наружные лестницы 3-го типа (со второго этажа здания), а также наружу (с первого этажа здания), а также из лестничной клетки 77 в тамбуры 76, 75 в свету менее 1,9 м (фактическая высота 1,87 м – 1,88 м).	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.5 «Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев».	01.08.2018	
16.	Ширина эвакуационного выхода из помещения музыкального зала 64 наружу в свету менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел. (фактическая ширина 1,0 м).	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.2.14 «Ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.»	01.08.2018	
17.	Ширина эвакуационного выхода из помещений буфетных 6, 69, стиральной 15, овощного цеха 34, хозяйственной комнаты 49, изолятора 54, процедурного кабинета 57, медицинского кабинета 58, кабинетов 60, 62, 63, 65, 74, 79, гардероба 82 в первом этаже здания, буфетных 6, 55, кладовых 14, 15, кабинета 66а во втором этаже здания в свету менее 0,8 метра.	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.5 «Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев».	01.08.2018	
18.	Из помещения физкультурного зала, предназначенного для одновременного пребывания более 10 чел., во втором этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход.	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.2.12 «Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.».	01.08.2018	
19.	В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее 45 см и выступы. В местах перепада высот не	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.4 «В полу на путях	01.08.2018	

	предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами».		
20.	Перед наружными дверями эвакуационных выходов, ведущих наружу из помещений первого этажа, горизонтальные входные площадки глубиной менее 1,5 ширины полотна наружных дверей.	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.2.3 «Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери».	01.08.2018	
21.	На остекленных дверях в здании детского дошкольного учреждения не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.	Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.2.27 «На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м».	01.08.2018	
22.	Электрощиты и электрошкафы до 0,1 м ³ , расположенные в помещениях здания класса Ф1.1, не оборудованы автоматическими (автономными) установками пожаротушения.	Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», Приложение А (обязательное) Общие положения п. А.4, п. А.10 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе», раздел IV «Оборудование» таблица А4, п. 8 «Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 до 0,1 м ³ - АУПТ <1> Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения».	01.08.2018	
23.	Горизонтальное расстояние от дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников менее 0,5 м (протокол № 243 испытаний, заключение № 156 по результатам испытаний).	Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.13.3.6 «Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не	01.08.2018	

		менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности».		
24.	Размещение точечных дымовых пожарных извещателей произведено без учета воздушных потоков в защищаемых помещениях, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, расстояние от извещателей до вентиляционных отверстий менее 1 м (протокол № 243 испытаний, заключение № 156 по результатам испытаний).	Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.13.3.6 «Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м».	01.08.2018	
25.	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции в здании и помещениях, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией (протокол № 243 испытаний, заключение № 156 по результатам испытаний).	Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 6.24 «Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов».	01.08.2018	
26.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях, при измерении уровня звука на расстоянии 1,5 м от уровня пола (протокол № 244 испытаний, заключение № 156 по результатам испытаний).	Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 4.1 «Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения», п. 4.2 «Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня	01.08.2018	

		звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола».		
27.	В наружных стенах лестничных клеток 31, 39 и 61, 77 типа Л1 предусмотрены на междуэтажных площадках окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления менее 1,2 м ² . Устройства для открывания указанных окон расположены выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки.	Свод правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 5.4.16 «В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м ² . Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа». Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.7 «Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м ² в наружных стенах на каждом этаже».	01.08.2018	
28.	Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в первом и втором этажах двухэтажного здания общественного назначения.	Свод правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 7.2, п/п «в» «Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: ... в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - производственных и складских категорий А, Б, В; - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных; ...», п. 3.12 «Помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.», п. 8.5 «Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не	01.08.2018	

		ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора».		
29.	Не выполнено соответствующее заполнение проемов в противопожарных перегородках 1-го типа, отделяющих помещения складского и технического назначения (прачечная, гладильная, мастерские, кладовые, электрошитовая и т.д.), предусматриваемые в составе объекта класса Ф1.1 (нарушена целостность противопожарных дверей, установленных в проемах указанных помещений, отсутствуют противопожарные двери 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30 в ряде отдельных помещений складского и технического назначения).	Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6 «Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблока, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрошитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа», п. 4.17 «В зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды», Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 88 ч. 2, ч. 3, таблицы 23, 24.	01.08.2018	
30.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 по проездам шириной не менее 3,5 метров, конструкция дорожной одежды которых рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей, с расстоянием от внутреннего края проезда до стены здания 5-8 м.	Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 8.1 «Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: - с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4 высотой 18 и более метров; - со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1», п. 8.6 «Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: - 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения	01.08.2018	

		до 13,0 метров включительно», п. 8.7 «В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду», п. 8.8 «Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть: для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров», п. 8.9 «Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей».		
Нарушены требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в ред. от 21.03.2017 «О противопожарном режиме»).				
31.	Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) объекта (протокол № 243 испытаний, заключение № 156 по результатам испытаний – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании находится в неработоспособном состоянии, выполнена с нарушениями требований нормативных документов по пожарной безопасности, фактическое расположение речевых оповещателей в здании не соответствует проектным решениям, принятым в проектной документации шифр НСИ-13/10-ОС).	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Раздел I: Общие положения, п. 61 «Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий».	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель начальника
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. Петрозаводска
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Республике Карелия

Уличев Сергей Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«05» сентября 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

Чуевская Ольга Вячеславовна,
Заведующий Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
Петрозаводского городского округа

«Детский сад № 127 «Северная сказка»
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

«05» сентября 2017 г.

(подпись)